
POSITIONIER- UND BAHNSTEUERUNG APCI-8001 UND APCI-8008

TOOLSET-SOFTWARE

MCFG FÜR WINDOWS

Stand: 29.05.2015, MCFG-Version: 2.5.3.99
Rev. 8/052022

www.addi-data.de

1	Das Hilfsprogramm <i>mcfg.exe</i>	7
1.1	Installation und Einrichtung einer Arbeitsumgebung	7
1.1.1	Hardware-Treiber für die Achsensteuerungskarte installieren	7
1.1.2	Miniport-Treiber für ältere Windows-Versionen installieren	7
1.1.3	Arbeitsumgebung einrichten	8
1.1.3.1	Auswahl der SYSTEM.DAT-Datei	8
1.1.3.2	Auswahl des RWMOS.ELF-Datei	8
1.2	MCFG installieren / aktualisieren	9
1.3	MCFG starten	9
1.4	Projektparameter einrichten	10
1.4.1	Weitere Projektoptionen	10
1.4.1.1	Use Web Services	11
1.5	Steuerung booten	12
1.6	Konfigurationsfehler	13
1.7	Bedienung von <i>mcfg.exe</i>	14
1.7.1	Hilfsbildschirme	14
1.7.2	Editieren von System Daten [File] [System Data]	14
1.7.2.1	System Daten, Registerseite Axis specific parameters	15
1.7.2.1.1	Symbolischer Achsname	15
1.7.2.1.2	Motor-Typ	15
1.7.2.1.3	Achsen-Typ	15
1.7.2.1.4	Einheit zur Anzeige der Positionsregister	16
1.7.2.1.5	Anzeigegenauigkeit der Positionsregister	16
1.7.2.1.6	Encoder-Striche oder Anzahl Schritte bei Schrittmotorachsen	16
1.7.2.1.7	Getriebefaktor	16
1.7.2.1.8	Nullpunktverschiebungen	16
1.7.2.1.9	Maximaler Schleppfehler	17
1.7.2.1.10	Software-Endlagen	17
1.7.2.1.11	In-Positions-Fenster	17
1.7.2.2	System Daten, Registerseite Motion parameters	18
1.7.2.2.1	Jog (Eilgang) -Parameters	18
1.7.2.2.2	Homing (Referenzfahrt) -Parameters	18
1.7.2.2.3	Supervisory (Überwachung) -Parameters	19
1.7.2.3	System Daten, Registerseite Motor specific parameters bei Servo Achsen	19
1.7.2.3.1	Filterparameter	19
1.7.2.3.2	Stellgrößenbegrenzung	20
1.7.2.3.3	Stellgrößenkompensation	20
1.7.2.3.4	Stellgröße invertieren	20
1.7.2.3.5	Zählrichtung ändern	20
1.7.2.3.6	Polarität des Indexsignals	20
1.7.2.4	System Daten, Registerseite Motor specific parameters bei Schrittmotor Achsen	21
1.7.2.4.1	Start-Stop-Frequenz	21
1.7.2.4.2	Stellgrößenbegrenzung	21
1.7.2.4.3	Stellgröße invertieren	21
1.7.2.4.4	Zählrichtung ändern	22
1.7.2.4.5	Polarität des Indexsignals	22
1.7.2.4.6	Verwendung der Encoder-Rückmeldung	22
1.7.2.5	System Daten, Registerseite Digital Inputs	23
1.7.2.5.1	Invertieren der xPCI-800x Digitaleingänge	25
1.7.2.6	System Daten, Registerseite Digital Outputs	26

1.7.2.6.1	Grundzustand der xPCI-800x-Digitalausgänge	27
1.7.2.7	Systemdaten speichern [Save Changes]	27
1.7.3	Motion Tools	28
1.7.3.1	Punkt zu Punkt-Bewegungen ausführen	28
1.7.3.2	Registerkarte CL Response	29
1.7.3.3	Registerkarte OL Response	30
1.7.3.4	Registerkarte Digital Filter	31
1.7.4	Grafische System-Analyse	32
1.7.4.1	Setup für die grafische Systemanalyse	32
1.7.4.2	Grafik-Analyse-Fenster	33
1.7.4.3	Skalierung des Grafik-Bildschirms [Graph Scale Parameters]	34
1.7.4.4	Aufzeichnen von Achsbewegungen [Latch Start]	34
1.7.4.5	Graphen anzeigen [Update Screen]	34
1.7.4.6	Graphen speichern [SAVE]	34
1.7.4.7	Zoomen	34
1.7.4.8	Nullpunkte setzen	35
1.7.4.9	Beschleunigungen berechnen	35
1.7.4.10	Reglerparameter für stromgesteuerte Systeme berechnen	35
1.7.4.11	Anzeige des Schleppfehlerverlaufs	35
1.7.4.12	Anzeige des Verlaufs der Stellgrößenangabe	35
1.7.5	Der integrierte Text-Editor	36
1.7.5.1	Die Kopfzeile des Editorfensters	36
1.7.5.2	Die Statuszeile	37
1.7.5.3	Editor-Kommandos	37
1.7.5.4	Spezialfunktionen des Editors CNC-Edit	37
1.7.5.4.1	Menu Compile	37
1.7.5.4.1.1	Syntaktische SAP-Programmüberprüfung [Syntax Check]	37
1.7.5.4.1.2	Syntax-Überprüfung und Erzeugung eines CNC-Files [File]	37
1.7.5.4.2	Menu Run	38
1.7.5.4.2.1	Programmablaufkontrolle für eine CNC-Task starten [Trace current selected CNC-Task]	38
1.7.5.4.2.2	CNC-Task anhalten [Stop current selected CNC-Task]	38
1.7.5.4.2.3	CNC-Task fortsetzen [Continue Trace in current CNC-Task]	38
1.7.5.4.3	Alle CNC-Tasks erneut starten [Restart all CNC-Tasks]	38
1.7.5.4.4	Alle CNC-Tasks stoppen [Stop all CNC-Tasks]	38
1.7.5.4.5	Alle CNC-Programme fortsetzen [Continue all CNC-Tasks]	38
1.7.5.4.6	Menu Spooler	38
1.7.5.4.7	Menu Setup	39
1.7.5.4.7.1	Bahnparameter setzen [Set CNC-specific parameter]	39
1.7.5.4.7.2	Compiler-Betriebsart setzen (in Vorbereitung!) [Set Compiler Mode]	39
1.7.5.4.7.3	CNC-Task auswählen [Select CNC-Task]	39
1.7.5.4.8	Menu Display	39
1.7.5.4.9	Menu System	39
1.7.5.5	Programmausführung im Einzelschritt-Betrieb	39
1.7.6	Dialogfunktionen [Dialog Functions Menu]	40
1.7.6.1	Achsenstatus anzeigen [Open Axis Status Window]	40
1.7.6.2	Achsenstatus-Anzeige beenden [Close Axis Status Window]	40
1.7.6.3	Achsenstatus-Report [Display Axis Status Report]	40
1.7.6.4	Bitinformationen des Achsenstatus-Register <i>axsf</i> anzeigen [Display Detailed Axis Status]	40
1.7.6.5	Anzeige der Digital-Eingänge und Statusinformationen [Show Inputs / Status]	41
1.7.6.6	Anzeige von CNC-Task-Status und Common-Variablen [Show CNC-Task Status / Variables]	41
1.7.6.7	Editieren der Digital-Ausgänge [Edit Outputs]	41

1.7.6.8	System Rücksetzen [System Reset]	42
1.7.7	Automatik Funktionen [Automatic Functions Menu].....	42
1.7.7.1	CNC-Programm laden [Download CNC-Program].....	42
1.7.7.2	CNC-Task erneut starten [Restart current selected CNC-Task].....	42
1.7.7.3	CNC-Task stoppen [Stop current selected CNC-Task].....	42
1.7.7.4	CNC-Task fortsetzen [Continue current selected CNC-Task].....	42
1.7.7.5	Alle CNC-Tasks erneut starten [Restart all CNC-Tasks].....	42
1.7.7.6	Alle CNC-Tasks stoppen [Stop all CNC-Tasks]	42
1.7.7.7	Alle CNC-Programme fortsetzen [Continue all CNC-Tasks].....	43
1.7.7.8	System Rücksetzen.....	43

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1-1: Startbildschirm nach einer Erstinstallation	9
Abbildung 1-2: Projektparameter festlegen	10
Abbildung 1-3: Steuerung booten	12
Abbildung 1-4: Bildschirrmeldung bei Konfigurationsfehlern	13
Abbildung 1-5: System Daten, Registerseite achsspezifische Parameter	15
Abbildung 1-6: System Daten, Registerseite Motion Parameters	18
Abbildung 1-7: System Daten, Registerseite Motor specific parameters (hier Servo-Motor-Achse)	19
Abbildung 1-8: System Daten, Registerseite Motor specific parameters (hier Stepper-Motor-Achse)	21
Abbildung 1-9: System Daten, Registerseite Digital Inputs.....	23
Abbildung 1-10: System Daten, Registerseite Digital Outputs.....	26
Abbildung 1-11: Motion Tools, Registerseite "Point to Point"	29
Abbildung 1-12: Motion Tools, Registerseite "OL Response"	30
Abbildung 1-13: Motion Tools, Registerseite "Digital Filter"	31
Abbildung 1-14: Project Parameter, Registerseite Graphic.....	32
Abbildung 1-15: Grafische Sytemanalyse	33
Abbildung 1-16: Text Editor	36

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1-1: Wirkungsweise von Software-Endlagen	17
Tabelle 1-2: Wirkungsweise von Digital-Eingängen	24
Tabelle 1-3: Wirkungsweise von Digital-Ausgängen	27

1 Das Hilfsprogramm *mcfg.exe*

Wozu dient dieses Handbuch?	Dieses Dokument enthält alle notwendigen Angaben zur Bedienung des MCFG- Programms , Bestandteil der TOOLSET Software für die xPCI-800x Positionier- und Bahnsteuerungen. Nachfolgend werden die einzelnen Menüs und Bildschirme der MCFG-Anwendung erläutert.
Welche Geräte gehören zur xPCI-800x-Familie?	Bei der xPCI-800x-Familie handelt sich um Positionier- und Bahnsteuerungen der dritten Generation. Hierzu gehören z.Zt. die Positionier- und Bahnsteuerungen APCI-8001 und APCI-8008. Weitere Geräte sind in Planung.
Welche Betriebssysteme werden unterstützt?	Das MCFG kann unter folgenden Betriebssystemen zum Einsatz kommen: Windows NT 4.0, Windows 2000 und Windows XP.

Das Hilfsprogramm *mcfg.exe* (im weiteren Verlauf **MCFG** genannt) ist als Windows-Anwendung im MDI-Standard ausgeführt und bietet eine leistungsfähige Inbetriebnahme-, Diagnose- und Konfigurations-Oberfläche für die Steuerungen der xPCI-800x-Familie. In der MCFG-Anwendung ist weiterhin eine komfortable Programmierumgebung für die Stand-Alone-Application (SAP) -Programmentwicklung enthalten.

1.1 Installation und Einrichtung einer Arbeitsumgebung

Zur Benutzung des MCFG-Programms gelten einige Voraussetzungen. An dieser Stelle erfolgt eine Anleitung zur Installation und Einrichten einer Arbeitsumgebung.

1.1.1 Hardware-Treiber für die Achsensteuerungskarte installieren

Für Windows-Versionen ab XP muss vor jeder Verwendung einer Karte der Hardware-Treiber installiert werden. Dieser befindet sich auf der Toolset-CD im Verzeichnis \inf für die jeweiligen Betriebssystem-Versionen.

1.1.2 Miniport-Treiber für ältere Windows-Versionen installieren

Dies ist nur notwendig bei Windows 95/98/ME NT und 2000. Ansonsten darf dieser Treiber nicht mehr verwendet werden!

Sofern der Miniport-Treiber noch nicht installiert wurde, sollte dies an erster Stelle erfolgen. Der Miniport-Treiber „RNWMC (sys, vxd, dll)“ beinhaltet einen leistungsfähigen Gerätetreiber, der Hardwarezugriffe auf die xPCI-800x Geräte ermöglicht. Der Treiber kann zurzeit unter folgenden Windows-Betriebssystemen installiert werden: Windows 95 / 98 / Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 und Windows 2003 Server.

Der Miniport-Treiber befindet sich auf der „xPCI-800x TOOLSET CD-ROM“ im Unterverzeichnis *Miniport*. Zur Installation muss dort das Programm *ksetup.exe* aufgerufen werden.

Wenn der Miniport-Treiber verwendet wird, muss als Hardware-Treiber die Datei *McuG3.inf* installiert werden (→ *kwdm.sys*).

1.1.3 Arbeitsumgebung einrichten

Im weiteren Verlauf benötigt das MCFG-Programm mindestens zwei Dateien. Es empfiehlt sich hierzu ein lokales Arbeitsverzeichnis auf der Festplatte anzulegen. Dieses lokale Arbeitsverzeichnis wird im weiteren Verlauf mit **LA** bezeichnet. Im LA sollten die Dateien *system.dat* und *rwmos.elf* abgelegt werden.

Die Datei *rwmos.elf* ist das Betriebssystem der Steuerungsbaugruppe und muss mindestens einmal pro PC-Start an die Steuerung übertragen werden (Boot der Steuerung) damit diese überhaupt verwendet werden kann.

Die Datei *system.dat* ist eine Binärdatei und enthält die Einstellungen aus mcfg. Beim Booten der Steuerung wird diese Systemdatei an die Steuerung übertragen. Somit werden der Steuerung die Einstellungen des Anwenders mitgeteilt.

1.1.3.1 Auswahl der SYSTEM.DAT-Datei

Die Systemdatei kann auf mehrere Methoden erzeugt oder bezogen werden. Für Neuanwender sind dies die Methoden Kopieren oder Erzeugen. Für Umsteiger oder bei einem Versionswechsel die Konvertierungsmethode.

- **Kopieren** von der „xPCI-800x TOOLSET CD-ROM“. Im Unterverzeichnis *Firmware & System.dat Files* sind für die spezifischen Steuerungstypen weitere Unterverzeichnisse angelegt. In diesen befinden sich die jeweiligen *system.dat*-Files.
Achtung: Nach dem Kopieren muss unbedingt der Schreibschutz der Datei entfernt werden!
- **Erzeugen** einer *system.dat* mit dem Hilfsprogramm *sysgen.exe*. Im Unterverzeichnis *Toolset* der „xPCI-800x TOOLSET CD-ROM“ befindet sich das Hilfsprogramm *sysgen.exe*. Dieses sollte ins LA kopiert werden und in einer Windowskonsole mit einem der Parameter [APCI-8001 oder APCI-8008] aufgerufen werden.
Folgende Achsensteuerungskarten sind dabei kompatibel: APCI-8001 und APCI-8008. Eine aktuelle Version des *sysgen.exe*-Programm kann alternativ vom Internet [Download SYSGEN.EXE](#) geladen werden.
Nach Erzeugung der *system.dat* Datei kann die *sysgen.exe*-Anwendung wieder im LA gelöscht werden.
- **Konvertieren** einer bereits vorhandenen Systemdatei mit einer älteren Version oder einem anderen Steuerungstyp. Im Unterverzeichnis *Toolset* der „xPCI-800x TOOLSET CD-ROM“ befindet sich das Hilfsprogramm *sysconv.exe*. SYSCONV sollte ins LA kopiert werden und in einer Windowskonsole mit einem der Parameter [/APCI-8001 oder /APCI-8008] aufgerufen werden.
Folgende Achsensteuerungskarten sind dabei kompatibel: APCI-8001 und APCI-8008. Eine aktuelle Version des *sysconv.exe*-Programms kann alternativ vom Internet [Download SYSCONV.EXE](#) geladen werden.
Nach Erzeugung der *system.dat* Datei kann die *sysconv.exe*-Anwendung wieder im LA gelöscht werden.
- **Projektinstallation** eines kompletten Programmpaketes wie z.B. McuWIN. Bei der Installation der Programmieroberfläche McuWIN wird ein Projektverzeichnis angelegt. In diesem Verzeichnis befinden sich nach der Installation die Dateien *System.dat* und *RWMOS.ELF* (siehe unten). Bei der Installationsprozedur wird die Umgebung von mcfg gleich auf diese Dateien eingerichtet, sofern mcfg **zuvor** installiert wurde.

1.1.3.2 Auswahl des RWMOS.ELF-Datei

Im Unterverzeichnis *Firmware & System.dat Files* der „xPCI-800x TOOLSET CD-ROM“ sind für die spezifischen Steuerungstypen weitere Unterverzeichnisse angelegt. In diesen befinden sich die jeweiligen *rwmos.elf*-Files. Die entsprechende Datei sollte ins LA kopiert werden.

Die Arbeitsumgebung ist nach diesen Schritten eingerichtet. Nun kann die *mcfg.exe*-Anwendung installiert werden.

1.2 MCFG installieren / aktualisieren


Das Toolset-Programm *mcfg.exe* befindet sich auf der „xPCI-800x TOOLSET CD-ROM“ im Unterverzeichnis *Mcfg*. Zur Installation kann dort das Installations-Programm *setup.exe* aufgerufen werden. Alternativ kann eine aktuelle Version (*mcfg.exe*) vom Internet [Download mcfg Installationsdatei](#) geladen werden.

Achtung: Beim Aktualisieren der MCFG-Anwendung auf eine neue Version muss zuvor die alte MCFG-Anwendung deinstalliert werden. Gegebenfalls müssen zuvor sensible Daten wie INI-Dateien, *system.dat*-Datei oder andere wichtige vom Anwender erstellte Dateien zuvor gesichert werden.

1.3 MCFG starten

Beim Start der MCFG-Anwendung erscheint nach einer Erstinstallation beim Aufruf folgender Bildschirm:

Abbildung 1-1: Startbildschirm nach einer Erstinstallation




Damit die MCFG-Anwendung fortgesetzt werden kann, ist zunächst eine Systemdatei (*system.dat*) aus dem LA auszuwählen und mit OK zu quittieren.

1.4 Projektparameter einrichten

Die MCFG-Anwendung unterstützt eine projektbezogene Systemdatenverwaltung. Dazu werden verschiedene Zustände und Vorgaben in einer Projektdatei (INI-File) gespeichert.

Abbildung 1-2: Projektparameter festlegen



Über die Menüpunkte [File][Project Parameter] können diverse projektspezifische Einstellungen vorgenommen werden. Dazu gehört die im LA-Verzeichnis abgelegte Systemdatei (system.dat) und steuerungsspezifische Betriebssystemsoftware (rwmos.elf). Diese beiden Dateien sollten in jedem Fall ausgewählt werden.

1.4.1 Weitere Projektoptionen

Die Option „Autosave Desktop“ sichert den aktuellen Desktop der MCFG-Anwendung und stellt ihn beim nächsten Start von MCFG wieder her.

Unter Log Messages können verschiedene Stufen der Fehlerbehandlung selektiert werden.


Die Option Web Services kann aktiviert werden, wenn eine Steuerungsbaugruppe Remote über eine Netzwerkverbindung angesprochen werden soll, die z.B. in einem Linux-System installiert ist.

Auf der Registerkarte „Graphic“ können die Anzeigeeoptionen für den Grafik-Anzeige-Bildschirm eingestellt werden.

Hardwareabhängige Zusatzoptionen lassen sich auf der Registerkarte Hardware anwählen und aktivieren.

1.4.1.1 Use Web Services

Wenn im Fenster „Project Parameter“ die Option „Use Web Services“ gesetzt wird, öffnet sich folgendes Dialogfenster:




Hier können die Zugriffsdaten eingegeben werden, welche einen Zugriff von mcfg auf die APCI-8001 erlauben. Eine Beschreibung dieser Vorgehensweise ist im Handbuch „PHB Linux“ zu finden.

1.5 Steuerung booten

An diesem Punkt wurden nun die wichtigsten Setups vorgenommen, die Steuerung sollte jetzt gebootet werden können. Der Bootvorgang kann über den Boot-Dialog im [Tools][System Boot ...] ausgelöst werden.


Abbildung 1-3: Steuerung booten



Sofern die Steuerung erfolgreich gebootet werden konnte, ist dies in der Kopfzeile der MCFG-Anwendung ersichtlich. Dort sollte neben dem Projektdateinamen der Eintrag [Online Mode] angezeigt werden. Sofern beim Booten der Steuerung Konfigurationsfehler angezeigt werden, sollte nachfolgender Abschnitt beachtet werden.

1.6 Konfigurationsfehler

Abbildung 1-4: Bildschirmmeldung bei Konfigurationsfehlern



Beim Booten der Steuerung oder beim Start von *mcfg.exe* wird eine Warnung „Configuration errors detected“ ausgegeben, sofern bei mindestens einem Achskanal das {cef}-Fehler-Flag im Achsenstatusregister {axst} gesetzt ist. Dieser Konfigurationsfehler resultiert aus einer Dateninkonsistenz zwischen System-Datei (*system.dat*) und auf der xPCI-800x Baugruppe remanent gespeicherten Daten.

Der Konfigurationsfehler kann durch Speichern der Systemdaten im Menü [File][System Data] mit dem Befehl [File][Save] oder durch Betätigen des blauen Diskettensymbols in der Mauspalette beseitigt werden. Während des Speicherns muss das Fenster „System Data“ geöffnet und aktiv sein. Bevor die Speicheroperation stattfindet, muss das System auf jeden Fall eine Warnung „System will be reset“ anzeigen, ansonsten stimmt die aktuelle Systemdatei nicht mit der im Projekt angewählten überein [File][Project Parameter], oder die Steuerung ist noch im Offline-Modus.

1.7 Bedienung von *mcfg.exe*

Die Bedienung von *mcfg.exe* ist vorzugsweise mit Mausunterstützung vorzunehmen. Die Bildschirmgestaltung wurde nach MDI-Richtlinien mit Haupt- und Unterformularen vorgenommen, dies bedeutet, dass alle Fenster, außer Dialog-Fenstern, beliebig im Bildschirmbereich des MCFG-Hauptformulars platziert werden können. Die zuletzt gespeicherte Bildschirmssession kann beim Programmstart auf Wunsch wieder aktiviert werden (siehe Kapitel 1.4).

1.7.1 Hilfsbildschirme

Verschiedene Menüs werden mit Hilfsbildschirmen näher erläutert. Zum Teil ist der Hilfstext sogar feldbezogen. Wenn Hilfstext zum gewünschten Menü bzw. Feld existiert, erscheint dieser nach Betätigen der Funktionstaste [F1].

Weitere Hilfen zur MCFG-Anwendung sind über das Menü [Help][Help Topics] verfügbar.

1.7.2 Editieren von System Daten [File] [System Data]


In diesem Fenster werden achsspezifische Motor- und Systemparameter editiert. Bei diesen Parametern handelt es sich um systemspezifische Defaultwerte für die einzelnen Achskanäle. Die meisten Parameter können auch während der Laufzeit mit Hilfe von speziellen Lese- und Schreib-Befehlen abgefragt und gesetzt werden. Die Informationen, die hier erfasst werden, werden in der Datei SYSTEM.DAT abgelegt.

Bei allen Eingaben ist die Anwahl der richtigen Achsnummer zu beachten. Die einzelnen Daten werden gruppiert unter mehreren Registerkarten editiert.

Anmerkung: Die Systemdaten müssen nach einem Steuerungs-Boot-Vorgang (z.B. in *mcfg.exe*) mindestens einmal auf die APCI-8001 übertragen werden, damit das Betriebsprogramm (*rwmos.elf*) auf der APCI-8001 ablauffähig ist. Das Laden erfolgt entweder aus dem PCAP-Benutzerprogramm oder aus dem Hilfsprogramm *mcfg.exe*. In *mcfg.exe* und in den diversen Beispielprogrammen erfolgt das Übertragen der Systemdatei *system.dat* nur einmalig!

1.7.2.1 System Daten, Registerseite Axis specific parameters

Abbildung 1-5: System Daten, Registerseite achsspezifische Parameter



1.7.2.1.1 Symbolischer Achsname

Jedem Achskanal kann ein symbolischer Achsname *Axis name* {sn} mit bis zu 10 Zeichen zugeordnet werden. Dieser Achsname wird unter anderem auch in der Programmiersprache *rw_SymPas* automatisch deklariert. Falls die Achsen unter *rw_SymPas* angesprochen werden, dürfen keine Bezeichner von Systemvariablen verwendet werden. Bei Verwendung von G-Code Programmen dürfen die Achsnamen nicht mit numerischen Zeichen enden.

1.7.2.1.2 Motor-Typ

Mit dem Parameter *Motor-Type* {mt} kann zwischen Schritt- und Servo-Antrieben ausgewählt werden (Stepper oder Servo). Die Einstellung Stepper ist auch zu wählen, wenn Servomotoren mit Puls-Richtungs-Sollwertschnittstelle verwendet werden sollen. Die motortypspezifischen Parameter werden auf der Registerseite [Motor specific parameters] spezifiziert. Die Hardware-Jumper für die Sollwertkanal-Ausgangssignale (siehe Handbuch IHB) müssen entsprechend dieser Einstellung konfiguriert werden.

1.7.2.1.3 Achsen-Typ

Der Parameter *Axis-Type* {at} kann nicht angewählt werden. Er ergibt sich automatisch durch die Anwahl der Zählereinheit des Getriebefaktors {gf}. Sofern es sich bei dieser Einheit um eine Wegeinheit (mm, m, inch ..) handelt, wird der Achsentyp als translatorisch festgelegt. Bei der Anwahl von Winkleinheiten (rad, deg ..) wird der Achsentyp als rotatorisch festgelegt. Bei rotatorischen Achsen kann mit dem Merker „No Range Limitation“ die sonst übliche Begrenzung des Verfahrbereichs auf eine Umdrehung deaktiviert werden.

Anmerkung: Sofern das interpolierte Verfahren mehrerer Achsen gefordert ist, sollten die beteiligten Achsen vom gleichen Typ sein. Eine Ausnahme kann hier gemacht werden, wenn die Methoden der Mantelflächenbearbeitung Verwendung finden (siehe PHB).

1.7.2.1.4 Einheit zur Anzeige der Positionsregister

Im Feld *Position register display unit* kann eine für *mcfg.exe* intern benutzte Anzeigeeinheit gewählt werden. Sofern in den verschiedenen Statusfenstern Positions-Sollwerte oder Positions-Istwerte angezeigt werden [Kapitel 1.7.6.1 und 1.7.6.3], erfolgt die Darstellung unter Berücksichtigung dieser Einheit.

1.7.2.1.5 Anzeigegenauigkeit der Positionsregister

Im Feld *Display precision* kann die Genauigkeit der oben beschriebenen Positionsregister festgelegt werden. Der eingegebene Wert legt die Anzahl von Stellen nach dem Komma fest.

1.7.2.1.6 Enkoder-Striche oder Anzahl Schritte bei Schrittmotorachsen

Die Angabe der Encoder-Strichzahl {*slsp*} erfolgt unter Angabe einer der Maßeinheit *Slits*. Es können sowohl rotatorische (Winkelkodierer bzw. Drehgeber) als auch translatorische Impulsmesssysteme (Linearmaßstäbe) parametrierbar werden. Dieser Wert wird intern vervierfacht, da die xPCI-800x-Auswerteelektronik ebenfalls eine Vervielfachung vornimmt. Bei Schrittmotorsystemen sollte die Maßeinheit *Pulses* angewählt werden. Der Faktor Schritimpulse {*slsp*} wird nicht vervierfacht. Der Istwert entspricht hierbei der Anzahl ausgegebener Schritimpulse. Weiterhin muss die Bezugsgröße des Messsystems gewählt werden. Bei Schrittmotoren und Drehgebern ist dies i.A. eine Umdrehung (rev). Bei Linearmassstäben ist dies eine translatorische Einheit z.B. mm.

1.7.2.1.7 Getriebefaktor

Der Parameter *Gear Factor* {*gf*} spezifiziert ein Übersetzungs- bzw. Untersetzungsverhältnis zwischen Istwert-Impulserfassung und Vorschubweg oder Verdrehwinkel. Der Getriebefaktor wird durch eine Nenner- und Zählereinheit vervollständigt.

Die Nennereinheit ist automatisch die Bezugsgröße des Messsystems. Mit der gewählten Zählereinheit werden zwei Systemgrößen festgelegt. Zum einen ist dies der Achsentyp, welcher bei Wegeinheiten translatorisch (Linear-Achsen) und bei Winkleinheiten rotatorisch (Rund-, Drehachsen) definiert wird. Zum anderen ist die gewählte Einheit gleichzeitig Basiseinheit für alle achsspezifischen Bewegungskommandos (*jog*-Befehle) und deren Profilparameter (Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, nachfolgend beschrieben). Der Gear Factor darf niemals 0 sein.

1.7.2.1.8 Nullpunktverschiebungen

Jedem Achskanal können fünf unterschiedliche Nullpunktverschiebungen {*zero offsets*} zugeordnet werden. Mit Hilfe der SAP- und PCAP-Befehle *azo()* kann der gewünschte Verschiebungsparameter für die selektierten Achskanäle aktiviert werden. Nullpunktverschiebungen dienen zur Festlegung eines neuen Koordinatensystems, ohne dabei den tatsächlichen Maschinennullpunkt beeinflussen zu müssen.

1.7.2.1.9 Maximaler Schleppfehler

Mit dem Parameter *Maximum position error* {mpe} wird die maximal erlaubte Abweichung zwischen Soll- und Ist-Position der Motorachse spezifiziert. Sofern dieser Wert überschritten wird, hat dieser Fehler zwar keine Konsequenzen auf die Profil-Generierung und Lageregelung, wird aber im bitkodierten Achsenstatusregister *axst* angezeigt. Auf dieses Statusregister kann entweder ereignisgesteuert oder durch Abfrage reagiert werden.

Anmerkung: Die Schleppfehlerüberwachung findet nur dann statt, wenn der Lageregelkreis geschlossen ist und für {mpe} ein Wert größer Null angegeben wird.

1.7.2.1.10 Software-Endlagen

Für jede Motor-Achse kann eine linke (*Software limit left side* {sll}) und rechte (*Software limit right side* {slr}) Software-Endlage spezifiziert werden. Sofern diese Grenze überschritten wird, kann mit Hilfe eines Parameters angegeben werden, wie dieser Fehlerzustand durch die Steuerung behandelt werden soll. Dabei gibt es folgende Möglichkeiten:

Tabelle 1-1: Wirkungsweise von Software-Endlagen

Funktionstyp	Beschreibung
NOFUNC	(No Function) Die Software-Endlage wird ignoriert.
TOM	(Turn Off Motor) Auf dem Sollwertkanal wird bei Servo-Antrieben kein Wert ausgegeben, der die Achse tiefer in den Endschalterbereich verfahren würde. Bei Drehzahlreglern bedeutet dies Drehzahlsollwert 0 mit entsprechendem Haltemoment. Bei Stromverstärkern bedeutet dies jedoch Stromsollwert 0 und somit kein Haltemoment. Wenn der Positionssollwert die aktuelle Position unterschreitet wird die Achse ungeregelt mitgeführt. Wenn der Positionssollwert die Endlagenposition unterschreitet wird der Endschalterzustand wieder aufgehoben.
SMA	(Stop Motor Abruptly) Die Achse wird an der angegebenen Endlagenposition in Lageregelung abrupt festgehalten. Ein weiteres Verfahren über die Software-Endlage hinaus wird verhindert. Wenn der Positionssollwert die Endlagenposition unterschreitet wird der Endschalterzustand wieder aufgehoben.
SMD	(Stop Motor Deceleration) Beim Ansprechen dieser Software-Endlage wird die Achse automatisch mit der achsspezifischen Verzögerung {sdec} auf Geschwindigkeit 0 abgebremst und dann in Lageregelung gehalten. Ein weiteres Verfahren über die Endlage hinaus wird verhindert. Wenn der Positionssollwert die Endlagenposition unterschreitet, wird der Endschalterzustand wieder aufgehoben. Dieser Funktionstyp wird insbesondere bei unterlagerten Drehzahlregelkreisen und Schrittmotorantrieben bevorzugt.

Hinweis: Die Überwachung der Software-Endlagen ist nur bei referenzierten Achsen aktiviert.


1.7.2.1.11 In-Positions-Fenster

Mit dem Parameter *In position window* {ipw} kann spezifiziert werden, wenn das *ip*-Flag im bitkodierten *axst*-Register gesetzt wird. Das Setzen dieses Flags erfolgt nach Erreichen des Profilendes (*pe*-Flag im *axst*) und bei Unterschreitung der in {ipw} spezifizierten Positionsdifferenz zwischen Soll- und Istposition der Motorachse. Alle mit IP-Funktion projektierten xPCI-800x-Digitalausgänge werden wie das *ip*-Flag gesetzt bzw. rückgesetzt.

Anmerkung: Die In-Positions-Fenster-Überwachung findet nur dann statt, wenn für {ipw} ein Wert größer Null angegeben wird.

1.7.2.2 System Daten, Registerseite Motion parameters

Abbildung 1-6: System Daten, Registerseite Motion Parameters



1.7.2.2.1 Jog (Eilgang) -Parameters

Die Jog (Eilgang) -Parameter spezifizieren die achsspezifischen Grenzdaten für den Eilgang-Positionierbetrieb. Dies sind Beschleunigung *Maximum jog acceleration* {jac}, Geschwindigkeit *Maximum jog velocity* {jvl} und Zielgeschwindigkeit *Jog target velocity* {jtv}. Üblicherweise wird die Zielgeschwindigkeit hier auf 0 gesetzt und ggf. aus der Anwendungsprogrammierung vorgegeben.

Hinweis: Diese Werte sind die Anfangswerte, die nach dem Übertragen der Systemdatei an die Steuerung aktiv sind. Sobald diese Werte von der Applikation überschrieben wurden, sind die jeweils programmierten Werte gültig.

1.7.2.2.2 Homing (Referenzfahrt) -Parameters

Die Home (Referenzfahrt) -Parameter {hac} und {hvl} spezifizieren wie die Eilgang-Parameter die Grenzdaten für den Referenzpunktsuchlauf. Sie werden automatisch bei allen *home*-Befehlen als Parameter zur Profilerzeugung herangezogen. Üblicherweise ist die Home-Geschwindigkeit *Maximum home velocity* nur ein Bruchteil der Jog-Geschwindigkeit, insbesondere dann, wenn der Referenzschalter in der Nähe eines Endschalters angeordnet ist.

Hinweis: Diese Werte sind die Anfangswerte, die nach dem Übertragen der Systemdatei an die Steuerung aktiv sind. Sobald diese Werte von der Applikation überschrieben wurden, sind die jeweils programmierten Werte gültig.


1.7.2.2.3 Supervisory (Überwachung) -Parameters

Der Stop deceleration -Parameter {sdec} und spezifizieren mit welcher Verzögerung der Motor beim Ansprechen einer mit SMD-Funktion projektierten Hard- oder Software-Endlage, bzw. beim Aufruf des Jog-Stop-Kommandos (js) abgebremst werden soll.

Hinweis: Dieser Werte sind ein Anfangswert, der nach dem Übertragen der Systemdatei an die Steuerung aktiv ist. Sobald dieser Wert von der Applikation überschrieben wurde, ist der jeweils programmierte Wert gültig.

1.7.2.3 System Daten, Registerseite Motor specific parameters bei Servo Achsen

Abbildung 1-7: System Daten, Registerseite Motor specific parameters (hier Servo-Motor-Achse)



1.7.2.3.1 Filterparameter

Bei diesen Parametern wird je nach Schritt- und Servo-Antrieben unterschieden. Für Servo-Achsen kann ein PIDF-Filterparametersatz mit den Koeffizienten {kp} für Proportionalverstärkung, {ki} für Integrierbeiwert, {kd} für Differenzierbeiwert und {kpl} für eine zusätzliche Phasenvoreilung eingestellt werden. Mit den Faktoren {kfca} und {kfvc} können Kompensationsparameter für Stromverstärker bzw. Drehzahlregler spezifiziert werden. Diese ermöglichen, auch bei hohen Beschleunigungswerten, eine nahezu schleppfehlerfreie Achspositionierung. Die Einstellung des Filters erfolgt nach den im IHB / Kapitel 6.2 gemachten Angaben.

Bei Schrittmotorsystemen werden interne Koeffizienten herangezogen und brauchen deshalb nicht durch den Anwender vorgegeben werden.

1.7.2.3.2 Stellgrößenbegrenzung

Bei Servo-Achsen kann mit Hilfe der Variablen {maxmcp} und {minmcp} der Stellgrößenausgang auf einen gewünschten Maximal- bzw. Minimal-Wert begrenzt werden. Üblicherweise ist der Maximalwert 10V und der Minimalwert -10V. Sofern die Maximalwerte verkleinert werden, bedeutet dies eine Einschränkung der Stellgröße für den Leistungsverstärker. Dies bedeutet bei Drehzahlreglern eine Verkleinerung des Drehzahlstellbereiches und bei Stromverstärkern eine Reduktion des Drehmomentbereiches.

1.7.2.3.3 Stellgrößenkompensation

Bei Servo-Achsen mit Hydraulikmotoren kann mit den Variablen {mcpcp} und {mcpcn} eine Kompensationsspannung für den Stellgrößenausgang eingestellt werden. Im Regelbetrieb sind dies die Mindest-Ausgangsspannungen auf dem Analog-Sollwert-Kanal. Die systembedingte Einschalthysterese von Ventilen, mit welchen üblicherweise die Steuerung der Hydraulikmotoren erfolgt, kann somit unterdrückt werden.

Bei allen anderen Servomotortypen ist normalerweise keine Kompensationsspannung notwendig.

1.7.2.3.4 Stellgröße invertieren

Mit dem Parameter *Invert motor command port* kann bei Servo-Achsen das Vorzeichen der Stellgröße (Motor-Command-Port) invertiert werden. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn im Regelsystem eine Phasendrehung vorhanden ist oder wenn die Achsrichtung geändert werden soll. Die Phasenlage zwischen Stellgröße und Lage-Istwert wird u.a. durch die Polarität der Motorleitungen und Enkodersignale oder mechanische Komponenten wie z.B. Getriebe bestimmt.

1.7.2.3.5 Zählrichtung ändern

Mit dem Parameter *Change encoder count direction* wird die Zählrichtung für die Impulserfassungs Kanäle invertiert. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn im Regelsystem eine Phasendrehung vorhanden ist oder wenn die Achsrichtung geändert werden soll.


1.7.2.3.6 Polarität des Indexsignals

Mit dem Parameter *Polarity of index pulse* wird die Polarität für das Nullspur-Signal (Indexpuls) eines Impulsgebers festgelegt.

Anmerkung: Der aktuelle Zustand des Nullspur-Signals wird unter anderem im Menü [File][Dialog Functions][Show Digital Inputs / Status] im Feld NDX angezeigt.

1.7.2.4 System Daten, Registerseite Motor specific parameters bei Schrittmotor Achsen

Abbildung 1-8: System Daten, Registerseite Motor specific parameters (hier Stepper-Motor-Achse)



1.7.2.4.1 Start-Stop-Frequenz

Dieser Parameter ist für zukünftige Erweiterungen reserviert.

1.7.2.4.2 Stellgrößenbegrenzung

Bei Schrittmotor-Achsen kann mit Hilfe der Variablen {maxmcp} und {minmcp} der Stellgrößenausgang auf eine gewünschte Maximal- bzw. Minimal-Frequenz in der Einheit 200kHz begrenzt werden. Üblicherweise ist der Maximalwert 10 und der Minimalwert -10. Somit sind die Maximalfrequenzen mit 2 MHz spezifiziert. Auf diese Weise kann die Eingangsfrequenz am Leistungsverstärker jeweils auf gültige Werte begrenzt werden.

1.7.2.4.3 Stellgröße invertieren

Mit dem Parameter *Invert motor command port* kann bei Schrittmotor-Achsen das Vorzeichensignal (Sign) der Stellgröße invertiert werden. Da bei Schrittmotoren keine Phasendrehung im Regelsystem möglich ist, mach dieser Parameter hier nur Sinn, wenn die Achsrichtung geändert werden soll. Hierzu muss gleichzeitig die Zählrichtung geändert werden.

1.7.2.4.4 Zählrichtung ändern

Mit dem Parameter *Change count direction* wird die Zählrichtung für die Impulsausgabekanäle invertiert. Da bei Schrittmotoren keine Phasendrehung im Regelsystem möglich ist, macht dieser Parameter hier nur Sinn, wenn die Achsrichtung geändert werden soll. Hierzu muss gleichzeitig die Stellgröße invertiert werden.

1.7.2.4.5 Polarität des Indexsignals

Der Parameter *Polarity of index pulse* wird hier nicht unterstützt.

1.7.2.4.6 Verwendung der Encoder-Rückmeldung

Die Option „*Use Encoder for position feedback*“ ist nur von Bedeutung bei Schrittmotorsystemen bzw. Puls-Richtungsausgabe und wenn in RWMOS die Option „*optionEV*“ enthalten ist.

Wenn die Option „*Use Encoder for position feedback*“ aktiviert ist, wird bei einem Softwarelatch (Eingang LP oder Kommando lps) von Schrittmotorsystemen das Enkodersignal (aux-Kanal) anstatt der Istposition gelatcht.

Weiterhin wird in diesem Fall bei der grafischen Systemanalyse bei Schrittmotoren die Encoder-Position anstatt der Real-Position rp in der Grafik angezeigt. Dies kann insbesondere bei Servosystemen mit Puls-Richtungs-Schnittstelle hilfreich sein.

Bei der Getriebenachführung (GEAR) wird bei Istwertnachführung ebenfalls der aux Kanal zur Positionsberechnung herangezogen anstatt der Istposition rp. Falls sich die Auflösung des Schrittmotorsystems und des Enkoderkanals unterscheiden, muss beim Systemstart die achsspezifische Variable gfaux gesetzt werden. Hierbei handelt es sich nicht um einen absoluten Getriebefaktor, sondern um das Verhältnis zwischen Enkoderkanal-Auflösung und Schrittmotor-Auflösung. Für alle Achsen ist 1.0 der Defaultwert von gfaux.


Das Kommando rdrv bzw. Achsenqualifizierer rv liefern bei der Option „*Use Encoder for position feedback*“ die Istgeschwindigkeit des aux-Kanals anstatt des Istwertkanals (rp).

Hinweis: Um die Umrechnung zwischen aux und rp für die grafische Systemanalyse zu skalieren, kann der Achsenqualifizierer GFAUX verwendet werden (Defaultwert: 1.0).

1.7.2.5 System Daten, Registerseite Digital Inputs

In diesem Menü erfolgt die achsspezifische Projektierung der Hardware-Eigenschaften für die digitalen Eingänge von xPCI-800x.

Abbildung 1-9: System Daten, Registerseite Digital Inputs



Allen Digitaleingängen kann im Feld *Special Function* eine Spezialfunktion zugewiesen werden. Die Spezialfunktion wird immer dann wirksam, wenn der entsprechende projektierte Digital-Eingang aktiviert wird. Die Bedeutung und Wirkungsweise aller möglichen Spezialfunktionen wird nachfolgend erläutert:

Tabelle 1-2: Wirkungsweise von Digital-Eingängen

Funktionstyp	Beschreibung
NOFUNC	(No Function) Der Eingang hat keine Sonderfunktion. Er dient lediglich als frei programmierbarer Digital-Eingang.
REF	(Reference Switch) Eingänge welche mit dieser Funktion projektiert wurden, fungieren als Referenz- oder Stopschalter. Sofern während der Ausführung spezieller Referenzfahrtbefehle (z.B. <i>jhl()</i> -Befehl) ein auf diese Funktion projektiertes Digitaleingang z.B. durch einen Referenzschalter (Nocken) aktiviert wird, erfolgt ein Abbremsen des selektierten Achskanals mit der achsspezifischen Referenzfahrtbeschleunigung auf Geschwindigkeit 0.
LSL_TOM	(Limit Switch Left Turn Off Motor) Eingänge welche mit dieser Funktion projektiert wurden, fungieren als linke Hardware-Endschalter. Beim Ansprechen dieses Eingangs wird auf dem Sollwertkanal bei Servo-Antrieben kein Wert ausgegeben, der die Achse tiefer in den Endschalterbereich verfahren würde. Bei Drehzahlreglern bedeutet dies Drehzahlsollwert 0 mit entsprechendem Haltemoment. Bei Stromverstärkern bedeutet dies jedoch Stromsollwert 0 und somit kein Haltemoment. Das Ansprechen des Endschalters erfolgt üblicherweise beim Verfahren in negative Richtung und Überschreiten der entsprechenden Endlage. Wenn der Positionssollwert die aktuelle Position unterschreitet wird die Achse ungeregelt mitgeführt. Wenn der Positionssollwert die Position unterschreitet, bei welcher der Endschalter erkannt wurde, wird der Endschalterzustand wieder aufgehoben.
LSL_SMA	(Limit Switch Left Stop Motor Abruptly). Dieser Eingang funktioniert ebenfalls als linker Hardware-Endschalter, bewirkt aber beim Aktivieren das Festhalten der Achse an der momentanen Position in der Betriebsart Lageregelung. Ein weiteres Verfahren über die Endlage hinaus wird verhindert. Wenn der Positionssollwert die Endlagenposition unterschreitet wird der Endschalterzustand wieder aufgehoben.
LSL_SMD	(Limit Switch Left Stop Motor (with) Deceleration) Die mit dieser Funktion projektierten Eingänge funktionieren als linke Hardware-Endschalter. Beim Ansprechen dieses Eingangs wird die Achse automatisch mit der achsspezifischen Verzögerung <i>{sdec}</i> auf Geschwindigkeit 0 abgebremst und dann in Lageregelung gehalten. Ein weiteres Verfahren über die Endlage hinaus wird verhindert. Das Ansprechen des Endschalters erfolgt üblicherweise beim Verfahren in negative Richtung und Überschreiten der entsprechenden Endlage. Wenn der Positionssollwert die Position unterschreitet, wird der Endschalterzustand wieder aufgehoben. Dieser Funktionstyp wird insbesondere bei unterlagerten Drehzahlregelkreisen und Schrittmotorantrieben bevorzugt. Anmerkung: Die Verzögerung <i>sdec</i> muss so bestimmt werden, dass ein sicheres Anhalten des Antriebes gewährleistet ist, ohne dass die Motorachse in eine mechanische Begrenzung läuft und dadurch evt. Schäden verursacht. Zur Absicherung des Antriebes sollten zusätzlich Hardware-Begrenzungsschalter eingesetzt werden, welche die Leistungsverstärker nur in die erlaubte Verfahrrichtung freischalten.
LSR_TOM	(Limit Switch Right Turn Off Motor) Die Funktionsweise ist mit LSL_TOM identisch bis auf den Unterschied, dass dieser Endschalter für Endlage rechts projektiert wird.
LSR_SMA	(Limit Switch Right Stop Motor Abruptly). Die Funktionsweise ist mit LSL_SMA identisch, bis auf den Unterschied, dass dieser Endschalter für Endlage rechts projektiert wird.
LSR_SMD	(Limit Switch Right Stop Motor (with) Deceleration) Die Funktionsweise ist mit LSL_SMD identisch, bis auf den Unterschied, dass dieser Endschalter für Endlage rechts projektiert wird.
EO	(Emergency Out) Dieser Eingang signalisiert, dass ein im Antriebssystem vorhandener Not-Aus-Taster betätigt wurde. Anmerkung: Dieser Eingang hat keine Wirkung auf das Antriebssystem. Es bleibt dem Benutzer überlassen, wie auf dieses Ereignis reagiert werden muss. Die Auswertung dieses Signals kann durch Abfrage (PHB / Kapitel 4.4.44) oder mit Hilfe eines EVENT-Handlers (PHB / Kapitel 6.4.2) erfolgen.

Funktionstyp	Beschreibung
DR	(Drive Ready) Dieser Eingang signalisiert, ob der an diesem Achskanal angeschlossene Leistungsverstärker Betriebsbereitschaft anzeigt. Die Auswertung dieses Signals kann durch Abfrage (PHB / Kapitel 4.4.44) oder mit Hilfe eines EVENT-Handlers (PHB / Kapitel 6.4.3) erfolgen.
UI	(User Input) Dieser Eingang hat keine Wirkung auf das Antriebssystem. Da für diesen Eingangstyp auch ein EVENT-Handler zur Verfügung steht, kann die alternative zyklische Abfrage (Polling) von Eingängen entfallen. Die Auswertung dieses Signals kann durch Abfrage (PHB / Kapitel 4.4.44) oder mit Hilfe eines EVENT-Handlers (PHB / Kapitel 6.4.7) erfolgen.
LP	(Latch Position) Beim Aktivieren dieses Eingangs wird die Ist-Position {rp} der entsprechenden Motor-Achse zwischengespeichert. Sofern ein Latch-Vorgang ausgelöst wurde, ist das <i>lpsf</i> -Flag des <i>axst</i> -Registers gesetzt. Dann kann mit dem PCAP-Befehl <i>rdlp()</i> (PHB / Kapitel 4.4.82) oder über den SAP-Achsenqualifizierer <i>lp</i> die zwischengespeicherte Position eingelesen werden. Das <i>lpsf</i> -Flag wird durch den Einlesevorgang automatisch gelöscht. Die maximale Verzögerung des Latch-Vorganges beträgt 2 Abtastintervalle (2.56 ms).

1.7.2.5.1 Invertieren der xPCI-800x Digitaleingänge


Alle xPCI-800x Digitaleingänge können softwaremäßig und achsspezifisch invertiert werden. Die gewünschte Auswahl wird im Feld *Invert Input* mit der Leertaste oder durch Maus-Klicks vorgenommen. Somit können ohne zusätzlichen Hardwareaufwand Öffner oder Schließer an den jeweiligen Eingängen betrieben werden. Die Information, ob ein Eingang invertiert werden soll oder nicht, wird auch im nicht flüchtigen Arbeitsspeicher der xPCI-800x-Steuerung gespeichert. Ebenso ist es möglich, die aktive Flanke des Nullspursignals und der Hardware Latch Strobe Eingangs für Hardware-Latchvorgänge zu invertieren.

Anmerkung: Werksseitig sind alle Eingänge der **APCI-8001**-Systemelektronik ohne Invertierung projektiert. Die Eingänge werden beim Anlegen von +24 V aktiv.

1.7.2.6 System Daten, Registerseite Digital Outputs

In diesem Menü erfolgt die achsspezifische Projektierung der Hardware-Eigenschaften für die digitalen Ausgänge von xPCI-800x.

Abbildung 1-10: System Daten, Registerseite Digital Outputs



Allen Digitalausgängen kann im Feld *Special Function* eine Spezialfunktion zugewiesen werden. Die Bedeutung und Wirkungsweise dieser Spezialfunktionen wird nachfolgend erläutert:

Tabelle 1-3: Wirkungsweise von Digital-Ausgängen

Funktionstyp	Beschreibung
NOFUNC	(No Function) Der Ausgang hat keine Sonderfunktion. Er dient lediglich als programmierbarer Digital-Ausgang.
PAE	(Power Amplifier Enable) Dieser Ausgang wird immer dann gesetzt, wenn der entsprechende Achskanal in Lageregelung geschaltet wird. Er dient zur Freischaltung der externen Leistungsverstärkerbaugruppe. Die Freischaltung wird durch den <i>cl()</i> -Befehl bewirkt. Der Ausgang wird zurückgesetzt, sobald die Lageregelung abgeschaltet wird. Dies ist beispielsweise bei den Befehlen <i>ra()</i> , <i>rs()</i> oder <i>ol()</i> der Fall. Die Freischaltung der Leistungsverstärker wird z.B. in folgenden Situationen benötigt: Bei Störsituationen oder wegen der bei Drehzahlregelgeräten systembedingten Offsetdrift. Anmerkung: Alle Ausgänge werden bei einem Hardware-Rücksetzvorgang, welcher bei Power-On, Power-Fail oder Reset ausgelöst wird, sofort hardwaremäßig zurückgesetzt. Die marktgängigen Leistungsverstärker werden mit einem potentialfreien Relaiskontakt freigeschaltet. Dieses könnte durch einen PAE-projektierten Ausgang angesteuert werden. Pro Achskanal wird ein potentialfreier Relaiskontakt (Schließer) am 10-poligen FB-Steckverbinder X5 zur Verfügung gestellt. Dieser Relaiskontakt ist werksseitig mit PAE-Funktion projiziert.
IP	(In position) Dieser Ausgang wird immer dann gesetzt, wenn der entsprechende Achskanal das Profilende erreicht hat und zusätzlich die Istposition und die Sollposition innerhalb des in {ipw} [Kapitel 1.7.2.1.11] spezifizierten Positionsfensters liegt.
MPE	(Maximum position error) Dieser Ausgang wird dann gesetzt, wenn der in {mpe}-spezifizierte erlaubte Schleppfehler überschritten wird [Kapitel 1.7.2.1.9].
SIGN SPEC	Bei Schrittmotorachsen mit Enkoderauswertung wird mit dieser Funktion das Sign-Signal an einen digitalen Ausgang zugewiesen. Weiterhin kann diese Option für applikationsspezifische Sonderfunktionen verwendet werden. Diese werden im Bedarfsfall gesondert dokumentiert.

1.7.2.6.1 Grundzustand der xPCI-800x-Digitalausgänge

Allen Digitalausgängen kann im Feld *Set* ein Default-Wert zugewiesen werden. Dieser Wert wird nach der Systeminitialisierung, speziell nach dem Boot-Vorgang, bzw. Hardware-Rücksetzen ausgegeben. Während des Rücksetzens wird an allen Digitalausgängen 0V ausgegeben.

Der Grundzustand der Digitalausgänge kann achsspezifisch gesetzt werden. Jedoch ist der Wert „1“ oder „gesetzt“ dominant, d.h. wenn auf einer beliebigen Achse „Set“ aktiviert ist, ist die Bedeutung der anderen Achsprojektierungen nicht mehr von Bedeutung.

1.7.2.7 Systemdaten speichern [Save Changes]

Unter dem Menü-Punkt [File][Save] werden alle Hard- und Software-Parameter in der Systemdatei *system.dat* abgelegt. Die gleiche Aktion wird ausgelöst durch Aktivieren des blauen Diskettensymbols in der Mauspalette.

Die Speicheroperation veranlasst weiterhin, dass verschiedene Systeminformationen auf der xPCI-800x-Baugruppe resident abgelegt werden, und das Rücksetzen des kompletten Antriebssystems. Zu den gespeicherten Systeminformationen gehören beispielsweise die Motortypen, die Invertierung der Eingänge u. a. Parameter.

Sollte beim Speichern ein Fehler auftreten, wird eine Bildschirmmaske mit der Fehlermeldung: „Configuration errors detected“ [Kapitel 1.6] aufgelegt.

Dieser Speichervorgang muss auch nach einem Tausch einer Baugruppe in einer bestehenden Applikation mindestens einmal erfolgen, damit das System lauffähig ist.

Nach dem Speichervorgang sind die neu programmierten Systemdaten auf xPCI-800x verfügbar.

Anmerkung: Die Systemdaten müssen nach einem Boot-Vorgang mindestens einmal auf xPCI-800x übertragen werden, damit das Betriebsprogramm (*rwmos.elf*) auf xPCI-800x ablauffähig ist. Dieser Ladevorgang erfolgt entweder aus dem PCAP-Anwenderprogramm oder aus dem Hilfsprogramm *mcfg.exe*. In *mcfg.exe* und in den diversen PCAP-Beispielprogrammen erfolgt das Übertragen der Systemdatei *system.dat* einmalig!

1.7.3 Motion Tools


1.7.3.1 Punkt zu Punkt-Bewegungen ausführen

Dieses Menü gestattet die schnelle Kontrolle des selektierten Antriebes. Hierzu ist insbesondere der Abschnitt „Grafische Systemanalyse“ 1.7.4 zu beachten, mit dessen Hilfe Bewegungsvorgänge grafisch aufgezeichnet werden können. Der selektierte Achskanal kann absolut auf die gewünschte Zielposition (Winkel) oder relativ um den spezifizierten Verfahrensweg (Winkel) verfahren werden. In diesem Zusammenhang sind die Angaben zum APCI-8001-Lageregler (PHB / Kapitel 2.1) und zur APCI-8001-Profilgenerierung (PHB / Kapitel 2.2) zu beachten.

Parameter für die Punkt-zu-Punkt-Bewegungen [MOVING PARAMETERS]

Name	Funktion
Axis #	Zeigt die Achsennummer des momentan selektierten Achskanals an, mit dem die Punkt zu Punkt-Bewegung ausgeführt wird.
Jog Mode	Auswahl des Verfah-Modus. ABSOLUTE bedeutet, dass die in Position spezifizierte Weg- bzw. Winkelangabe auf den Maschinennullpunkt bezogen ist und Position direkt angefahren wird. RELATIVE bedeutet, dass ausgehend von der momentanen Position um die in Position spezifizierte Weg- bzw. Winkelangabe relativ (auch inkremental) verfahren wird.
Acceleration {jac}	Beschleunigungswert für die auszuführende Punkt-zu-Punkt-Bewegung unter Berücksichtigung der gewählten Einheiten.
Velocity {jvl}	Maximalgeschwindigkeitswert für die auszuführende Punkt-zu-Punkt- Bewegung unter Berücksichtigung der gewählten Einheiten.
Target velocity {jtv}	Zielgeschwindigkeit für die auszuführende Punkt-zu-Punkt-Bewegung unter Berücksichtigung der gewählten Einheiten.
Position {tp}	Achtung: Bei einer Zielgeschwindigkeit $\neq 0$ fährt das System endlos weiter Ziel-Position (Winkel) oder relativer Verfah-Weg (Winkel). Der gewählte Verfahrensweg wird in der achsspezifischen Einheit abgefahren.
Open Loop	Lageregelkreis öffnen. Bewirkt den Abbruch eines momentan ablaufenden Profils. Zusätzlich wird auf dem Sollwertkanal der Wert 0 ausgegeben. Alle mit PAE-Funktion projektierten Digitalausgänge werden inaktiv gesetzt.
Close Loop	Lageregelkreis schließen. Die Ist-Position wird als Soll-Position übernommen. Alle mit PAE-Funktion projektierten Digitalausgänge werden aktiv gesetzt.
Jog Start	Mausbutton zum Starten das Bewegungsprofils unter Berücksichtigung der oben spezifizierten Parameter. Damit jedoch die Bewegung ausgeführt werden kann, muss der Lageregelkreis geschlossen sein (Close Loop). Wenn der Merker „send Latch command to graphic screen“ gesetzt ist und wenn für die gewählte Achse ein Grafikenster geöffnet ist, wird durch Klick auf diesen Button gleichzeitig ein Aufzeichnungsvorgang für den Grafikbildschirm ausgelöst. Diese Vorgehensweise kann verwendet werden, um das Verhalten der Achsen bei der Einstellung von Filterparametern zu verifizieren.
Jog Stop	Mausbutton zum Anhalten des aktuellen Bewegungsprofils. Die Achse brems mit der programmierten StopDeceleration {sdec} (siehe Kapitel 1.7.2.2.3) zum Stillstand ab.
Jog Back	Mausbutton zum Zurückfahren des letzten Bewegungsprofils, welches mit Jog Start ausgeführt wurde.

Abbildung 1-11: Motion Tools, Registerseite "Point to Point"



Diese Betriebsart eignet sich besonders gut zur Beurteilung des Regel- und Positionierverhaltens des angewählten Achskanals. Der Motor wird mit den angegebenen Systemparametern absolut bzw. relativ mit Hilfe eines Trapez-Drehzahl-Profiles verfahren. Gewöhnlich wird zunächst das Regelverhalten durch Anpassung der Filterparameter mit kleinen Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsparametern optimiert. Dazu ist ein möglichst identischer Verlauf der Soll- und Istwerte in der Grafikanzeige gewünscht. Sofern die Filterparameter an das System angepasst sind, können die Grenzwerte für Beschleunigung und Geschwindigkeit mit dieser Betriebsart ermittelt werden. Auch hier wiederum ist eine kleine Soll-Istwertdifferenz für ein möglichst gutes Positionierverhalten anzustreben.


Diese Betriebsart eignet sich weiterhin zur experimentellen Ermittlung der Kompensationsparameter {kfca} und {kfvc}. Dazu werden die anderen Filterparameter auf 0 gesetzt. Die Kompensationsparameter {kfca} und {kfvc} werden nun so eingestellt, dass der Verlauf der Soll- und Istwerte am besten übereinstimmt. Diese Einstellung sollte bei mittlerer Beschleunigung durchgeführt werden

1.7.3.2 Registerkarte CL Response

Auf dieser Registerkarte kann ein Sollwertsprung einer Achse kommandiert werden.

1.7.3.3 Registerkarte OL Response

Abbildung 1-12: Motion Tools, Registerseite "OL Response"




In dieser Betriebsart wird auf dem selektierten Achskanal ein Impuls mit angewählter Spannungshöhe und Zeitdauer ausgegeben. Der Regelkreis ist in dieser Betriebsart geöffnet. Wie in Abschnitt 1.7.3.1 kann der ausgelöste Bewegungsvorgang (Sprungantwort) auch hier aufgezeichnet und in einem Grafikenster angezeigt werden. Mit Hilfe dieser Sprungantwort können die Reglerparameter dimensioniert werden. Bei der Erstinbetriebnahme ist insbesondere zu beachten, ob ein positiver Ausgabewert, auch ein Verfahrbewegung in positive Zählrichtung der Istwertfassung bewirkt. Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Phasenzuordnung durch geeignete Maßnahmen richtiggestellt werden, da ansonsten das Antriebssystem beim Schließen des Regelkreises sofort in eine Richtung ausbrechen würde. Geeignete Maßnahmen sind z.B. Invertieren der Stellgrößenausgabe, Invertieren der Istwert-Zählrichtung oder Verdrahtungsänderungen.

Weiterhin kann eine so aufgezeichnete Sprungantwort von stromgesteuerten Systemen direkt verwendet werden für das halbautomatische Filterdesign.

1.7.3.4 Registerkarte Digital Filter

Abbildung 1-13: Motion Tools, Registerseite "Digital Filter"



In dieser Maske können Filterparameter eingegeben, und mit dem Button „Update Filter“ temporär aktiviert werden. Um die angezeigten Filterparameter resident in die gespeicherten Systemdaten (System.dat) zu übernehmen, ist zunächst der Button „Update System Data“ zu betätigen. Dadurch werden die Werte in die Maske der Systemdaten 1.7.2.3.1 übernommen. Danach können Diese gespeichert (siehe Kapitel 1.7.2.7) werden.

Um die angezeigten Werte aus der Maske der Systemdaten auszulesen kann der Button „Load Data from System“ betätigt werden.


1.7.4 Grafische System-Analyse

Eine weitere wichtige Eigenschaft des Hilfsprogramms *mcfg.exe* ist die Möglichkeit verschiedene achsspezifische Regel- und Prozessgrößen am Bildschirm grafisch darzustellen.

1.7.4.1 Setup für die grafische Systemanalyse

Zunächst sind die für die grafische Systemanalyse notwendigen Einstellungen vorzunehmen. Diese werden auf der Formularseite „Project Parameter“ [File][Project Parameter] und deren Registerseite Graphic vorgenommen (siehe auch Kapitel 1.4).

Abbildung 1-14: Project Parameter, Registerseite Graphic




In diesem Menü können verschiedene Angaben zur Auswahl der Graphen und die Zuordnung von Farben gemacht werden. Ebenso ist die An- oder Abwahl für Soll- und Istwerte der Positionen und Geschwindigkeiten möglich.


1.7.4.2 Grafik-Analyse-Fenster

Unter dem Menüpunkt [File][Graphic Analysis] wird nachfolgender Bildschirm aufgelegt. Es handelt sich um ein Koordinatensystem mit Zeit, Positions- und Geschwindigkeitsangaben. Die Koordinatenauswahl erfolgt mit den in Kapitel 1.7.4.1 beschriebenen Methoden.

Abbildung 1-15: Grafische Sytemanalyse



Die Bedienung erfolgt über die Menüleiste oder durch Rechtsklick in das Grafikfenster. Dadurch öffnet sich folgende Menüauswahl:



1.7.4.3 Skalierung des Grafik-Bildschirms [Graph Scale Parameters]

Im unteren Bildschirmbereich kann die Skalierung für die Grafik-Ausgabe vorgegeben werden. Die Skalierung kann jeweils für Positions-Ist- und Sollwerte und für Geschwindigkeits-Ist- und Sollwerte vorgenommen werden. Für das Aufzeichnen der Ist- und Sollwerte stehen jeweils 1000 Messwerte zur Verfügung. Diese Messwerte werden in harter Echtzeit im internen Arbeitsspeicher der xPCI-800x-Geräte abgelegt. Mit dieser Anzahl kann eine Aufzeichnungsdauer von 1.28s (1000 * Abtastzeit) bei einer eingestellten Zykluszeit von 1.28ms erreicht werden. Sofern die Aufzeichnungsdauer größer als dieser Wert sein soll, werden von xPCI-800x Wartezeiten zwischen den einzelnen Messzeitpunkten eingefügt. Somit sind Aufzeichnungen von nahezu beliebiger Dauer möglich. Das zeitgerechte Latchen und die Sicherung der Daten wird dabei auf xPCI-800x ausgeführt. Ein Latchvorgang kann also gestartet und das Resultat z.B. eine Stunde später am Bildschirm dargestellt werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass bei jedem Aufzeichnungsvorgang immer nur 1000 Werte aufgezeichnet werden. Bei Aufzeichnung über einen größeren Zeitraum lässt sich die Anzeige dadurch nicht beliebig auflösen. Falls dies gewünscht ist können z.B. die Methoden des „Scanner-Interface“ verwendet werden, welche gesondert dokumentiert sind.

Anmerkung: Damit eine Änderung der Wegeinheit- bzw. Winkleinheit bei der Skalierung wirksam wird, muss vor der Anzeige des Grafikbildschirmes neu gelatcht werden. Dagegen können die Weggrenzwerte, Zeiteinheiten und Zeitgrenzwerte auch ohne erneutes Latchen beliebig verändert werden.

1.7.4.4 Aufzeichnen von Achsbewegungen [Latch Start]

Mit diesem Menüpunkt kann ein Aufzeichnungsvorgang gestartet werden. Im Normalfall wird die Aufzeichnung jedoch durch einen Open Loop Sprung [1.7.3.3] oder durch den Start eines Bewegungsprofils [1.7.3.1] im Fenster Motion Tools [0] ausgelöst.

1.7.4.5 Graphen anzeigen [Update Screen]

Die gewählten Graphen werden mit den entsprechend spezifizierten Skalierungsparametern am Bildschirm angezeigt. Die Skalierung der vertikalen Achse wird immer in den Farben der Istwerte vorgenommen. Zur grafischen Beurteilung des achsspezifischen Positionier- und Regelverhaltens müssen folgende Punkte zusätzlich in Betracht gezogen werden: die Sollwerte stehen, im Gegensatz zu den Istwerten, immer mit Nachkommastellen zur Verfügung. Daher können die Graphen, gerade bei hoher Auflösung, große Unterschiede aufweisen, insbesondere bei den Geschwindigkeitsgraphen, da diese durch Differentiation aus den Weg-Informationen berechnet werden. Ein systembedingter Versatz zwischen Soll- und Istwerten muss ebenfalls berücksichtigt werden, da die Istwerte immer erst zu Beginn eines neuen Abtastintervalls zur Verfügung stehen. Trotz dieser Einschränkungen wird mit Hilfe der Grafikausgabe eine einfache und wirkungsvolle Möglichkeit geschaffen, das Positionier- und Regelverhalten der Antriebsachsen zu optimieren.

1.7.4.6 Graphen speichern [SAVE]

Aktuell angezeigte Graphen können als Datei mit der Erweiterung .grf auf der Festplatte abgespeichert und später oder auf einem anderen System wiederhergestellt werden.

Eine umfangreichere Möglichkeit, um komplette Aufzeichnungsdatensätze abzuspeichern, bietet das Zusatzprogramm GetGraph.exe. Mit diesem Programm werden die kompletten aufgezeichneten Daten einer Achse direkt von der Steuerung ausgelesen und auf der Festplatte in einer Datei mit der Erweiterung .grb gespeichert. Diese Dateien können mit dem Menüpunkt [Read Graphic from binary file] angezeigt werden.

1.7.4.7 Zoomen

Bei gedrückter Shift-Taste lässt sich mit der linken Maustaste ein Bildschirmbereich auswählen, der nach Loslassen der Maustaste gezoomt dargestellt wird. Durch einen Klick mit der linken Maustaste ins Grafikfenster, bei gedrückter Shift-Taste kann die ursprüngliche Skalierung wiederhergestellt werden.

1.7.4.8 Nullpunkte setzen

Durch einen Klick mit der linken Maustaste auf einen Punkt in der Grafik, bei gedrückter Ctrl-Taste werden die Positions- und Zeitanzeigen unter dp/dt in der Statuszeile, direkt unter der Grafikanzeige abgenullt. Somit kann eine Differenzmessung zu einem anderen Punkt durch Positionieren des Mausursors erfolgen.

1.7.4.9 Beschleunigungen berechnen

Bei gedrückter Alt-Taste lässt sich mit der linken Maustaste eine Steigungsgerade über einen Geschwindigkeitsanstieg legen. Nach Loslassen der Maustaste öffnet sich das Fenster für das Filterdesign. In diesem wird der Beschleunigungswert der Geradensteigung angezeigt.

1.7.4.10 Reglerparameter für stromgesteuerte Systeme berechnen

Für Stromgesteuerte Antriebssysteme lässt sich halbautomatisch ein Filterparametersatz berechnen. Hierzu ist zunächst die Sprungantwort des offenen Regelkreises aufzunehmen. Hierbei sollte man einen Geschwindigkeitsverlauf mit linearem Geschwindigkeitsanstieg erhalten. Bei gedrückter ALT-Taste kann man nun in diesen Geschwindigkeitsanstieg mit der linken Maustaste eine Gerade legen. Nach Loslassen der Maustaste wird ein Parameterfenster geöffnet, in dem die Grenzfrequenz des geschlossenen Lageregelkreises eingetragen werden kann (Default 30 Hz). Mit dem Button OK kann dann die Parameterberechnung gestartet werden. Die Parameter werden in der Registerkarte „Digital Filter“ des Motion-Tools-Fensters eingetragen und können hier sofort für einen Test übernommen werden.

1.7.4.11 Anzeige des Schleppfehlerverlaufs

Im Auswahlménü Mode kann die Option „Position Error“ angewählt werden. Nach einem Screen-Update wird dann der Sollwertverlauf und der Schleppfehlerverlauf über die aufgezeichnete Verfahrbewegung im Grafikfenster dargestellt.


1.7.4.12 Anzeige des Verlaufs der StellgröÙenausgabe

Im Auswahlménü Mode kann die Option „Motor Command Port“ angewählt werden. Nach einem Screen-Update wird dann der Sollwertverlauf und der Verlauf der StellgröÙenausgabe in V über die aufgezeichnete Verfahrbewegung im Grafikfenster dargestellt.

1.7.5 Der integrierte Text-Editor

Der in die Entwicklungsumgebung *mcfg.exe* integrierte Texteditor wurde speziell auf die Erstellung und Bearbeitung von *rw_SymPas* Quelltexten ausgelegt. Es ist jedoch auch möglich mit einem anderen Text-Editor solche Quelltext-Files zu erstellen.

Abbildung 1-16: Text Editor



In der Kommandoleiste können verschiedene Aktionen aus dem Editor ausgelöst werden. Dazu gehört hauptsächlich das Laden und Speichern von *rw_SymPas*-Programmdateien sowie die Kompilierung und Ausführung der entsprechenden Files.

1.7.5.1 Die Kopfzeile des Editorfensters

Da es möglich ist, gleichzeitig mehrere Textdateien in gleichzeitig zu bearbeiten, werden in der Kopfzeile der jeweiligen Editor-Fenster die entsprechenden Dateinamen angezeigt.

1.7.5.2 Die Statuszeile

ist die unterste Zeile des Editors [Abbildung 1-16].

Abkürzung	Beschreibung
R	(Row) Hier wird die Nummer der Zeile angezeigt, in der sich der Cursor momentan befindet. Die erste Zeile eines Textes hat die Nummer 1. Die Zählung bezieht sich auf den Textanfang und nicht auf die Position des Cursors innerhalb des Fensters.
C	(Column) Zeigt die momentane Spaltenposition des Cursors an und bezieht sich ebenfalls auf den Quelltext.
Modified	Sobald eine Änderung im aktiven Editorfenster vorgenommen wurde, wird dies mit diesem Meldungstext signalisiert.
Insert (Overwrite)	Bedeutet, dass momentan der »Einfügemodus« aktiviert ist. Neu eingegebene Zeichen werden ab der Position des Cursors in den bereits bestehenden Text eingefügt, rechts davon stehender Text wird entsprechend verschoben. Mit der Taste [Einf] kann zwischen Einfügen (Insert) und Überschreiben (Overwrite) umgeschaltet werden. Im letzteren Fall wird alter Text ab der Cursorposition durch neue Eingabe ersetzt, also überschrieben.

1.7.5.3 Editor-Kommandos

Die Kommandos zur Textbearbeitung wie Grundbewegungen des Cursors, Markieren von Text, Kopieren und Löschen von einzelnen Zeichen, Wörtern oder markierten Blöcken sind weitestgehend kompatibel zu den gängigen Windowseditoren und werden deshalb hier nicht weiter erläutert.

Es werden die gängigen Maus- und Tastaturoperationen sowie Drag-Drop-Operationen unterstützt.

1.7.5.4 Spezialfunktionen des Editors CNC-Edit

Bei aktiver Editor-Umgebung wird die Menüleiste mit speziellen nur im Editormodus verfügbaren Funktionen erweitert. Nachfolgend werden diese Spezialfunktionen beschrieben.

1.7.5.4.1 Menu Compile

Dieses Menü ruft den integrierten Compiler NCC auf und übersetzt den Inhalt des momentan angewählten Editors. Sofern der Compiler eine fehlerhafte Quelltextzeile findet, wird eine Fehlermeldung mit Fehlerart und Fehlerzeile ausgegeben. Nach Quittierung des Fehlers durch den Benutzer wird der Editor-Cursor auf die fehlerhafte Zeile positioniert.

1.7.5.4.1.1 Syntaktische SAP-Programmüberprüfung [Syntax Check]

Mit der Option [Syntax Check] erfolgt lediglich eine syntaktische Überprüfung des Quelltextprogramms.

1.7.5.4.1.2 Syntax-Überprüfung und Erzeugung eines CNC-Files [File]

Die Option [File] ist mit [Syntax Check] identisch, erzeugt jedoch bei fehlerlosem Compilierungslauf zusätzlich eine Datei mit dem momentanen Quelltext-Dateinamen und Suffix *.cnc*. Diese Datei kann beispielsweise mit dem Ladebefehl *txbf()* (PHB / Kapitel 4.4.129) durch ein PC-Applikations-Programm an die CNC-Task übertragen und dort im Standalone-Mode ausgeführt werden. Sofern das SAP-Programm keine \$TASK-Anweisung enthält, wird das CNC-File für die momentan angewählte Tasknummer [Compile][Select Task] generiert.

Die Erzeugung eines CNC-Files kann auch mit dem Windows-Konsolenprogramm *ncc.exe* (BHB / Kapitel 4.3) vorgenommen werden.

1.7.5.4.2 Menu Run

Dieses Menü dient zur Programmablaufkontrolle von einer oder mehreren CNC-Tasks.

1.7.5.4.2.1 Programmablaufkontrolle für eine CNC-Task starten [Trace current selected CNC-Task]

Die Funktion [Trace current selected CNC-Task] ist mit der im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Funktion [Compile][File] identisch, lädt aber zusätzlich das erzeugte CNC-File mit Hilfe des PCAP-Befehls *txbf()* (PHB / Kapitel 4.4.129) auf die Steuerungsbaugruppe und veranlasst die CNC-Task mit Hilfe des PCAP-Befehls *startcnct()* (PHB / Kapitel 4.4.123) das aktuelle im Editor enthaltene CNC-Programm automatisch auszuführen. Sofern der Ladevorgang erfolgreich ausgeführt werden konnte, wird in dem Editor-Fenster die von der CNC-Task aktuell bearbeitete Quelltextzeile markiert und zeigt somit die Abarbeitungsreihenfolge der CNC-Programmdatei an. Die markierte Quelltextzeile wird in den aktiven Ausschnitt des Editor-Bildschirmfensters gebracht und zusätzlich wird die entsprechende Quelltextzeilennummer in der Statuszeile angezeigt. Der Trace-Vorgang kann mit der Taste [ESC] jederzeit abgebrochen werden.

Sofern keine *\$TASK*-Anweisung im SAP-Programm vorhanden ist, wird das CNC-File für die aktuell ausgewählte Tasknummer [F3] generiert und in der entsprechenden Task abgearbeitet.

1.7.5.4.2.2 CNC-Task anhalten [Stop current selected CNC-Task]

Die Option [Stop current selected CNC-Task] bewirkt, dass die angewählte CNC-Task [F3] das momentan geladene CNC-File nicht mehr weiter abarbeitet. In diesem Zusammenhang muss beachtet werden, dass auch freigegebene EVENT-Handling-Prozeduren nicht mehr abgearbeitet werden.

1.7.5.4.2.3 CNC-Task fortsetzen [Continue Trace in current CNC-Task]

Mit der Option [Continue Trace in current CNC-Task] wird das momentan in der CNC-Task [F3] geladene Programm fortgesetzt. Hierzu wird jedoch zuvor geprüft, ob das Editor-Quelltextprogramm mit dem geladenen CNC-File konsistent ist. Ist dies der Fall, so wird wiederum die aktuelle Quelltextzeile markiert und im aktiven Bildschirmbereich des Editors angezeigt.

1.7.5.4.3 Alle CNC-Tasks erneut starten [Restart all CNC-Tasks]

Diese Menu-Funktion startet alle CNC-Tasks (0 bis 3). Alle geladenen CNC-Programme werden vom Programmbeginn an gestartet.

1.7.5.4.4 Alle CNC-Tasks stoppen [Stop all CNC-Tasks]

Alle CNC-Tasks werden angehalten und die dort abgelegten CNC-Programme gestoppt.

1.7.5.4.5 Alle CNC-Programme fortsetzen [Continue all CNC-Tasks]

Alle gestoppten CNC-Programme werden mit dieser Funktion fortgesetzt.

1.7.5.4.6 Menu Spooler

Mit den Spooler-Optionen können die momentan gespoolten Befehle gestartet [Start ...], gestoppt [Stop ...] und gelöscht [Delete ...] werden. Die Befehle werden bei allen Achsen, in welchen gespoolte Befehle vorhanden sind, synchron ausgelöst.

1.7.5.4.7 Menu Setup

1.7.5.4.7.1 Bahnparameter setzen [Set CNC-specific parameter]

In diesem Menü werden CNC-spezifische Programmdateien wie Bahnbeschleunigung und Bahngeschwindigkeit eingegeben. Diese Parameter lassen sich jedoch auch über vordefinierte *System-Parameter* im SAP-Anwenderprogramm programmieren.

Dieses Menü ist als Bestandteil des Menüs Konfigurationsparameter vorhanden.

1.7.5.4.7.2 Compiler-Betriebsart setzen (in Vorbereitung!) [Set Compiler Mode]

In diesem Menü kann zwischen den beiden Programmiersprachen *rw_SymPas* oder G-Code-Programmierung (in Anlehnung an DIN 66025 bzw. RS-274) ausgewählt werden. Der Compiler NCC führt die syntaktische Überprüfung für die angewählte Programmiersprache aus.

1.7.5.4.7.3 CNC-Task auswählen [Select CNC-Task]

In diesem Menü kann eine Task-Nummer (0 bis 3) ausgewählt werden, die zur Task-Steuerung und CNC-File-Erzeugung benötigt wird.

1.7.5.4.8 Menu Display

In diesem Menü werden CNC-Task spezifische Informationen am Bildschirm angezeigt.

1.7.5.4.9 Menu System

In diesem Menü kann das Schließen [Close ...] bzw. Öffnen [Open ...] der Lageregelkreise aller Achsen veranlasst werden. Ebenso ist es möglich mit Hilfe der Rücksetzanweisung [Reset ...] alle Achskanäle rückzusetzen. Intern wird bei [Reset ...] ein evtl. ablaufendes CNC-Programm mit dem PCAP-Befehl *stopcnct()* (PHB / Kapitel 4.4.125) angehalten. Anschließend wird die Steuerungsbaugruppe mit dem PCAP-Befehl *rs()* (PHB / Kapitel 4.4.112) rückgesetzt.

1.7.5.5 Programmausführung im Einzelschritt-Betrieb

Im integrierten Editor ist es möglich SAP-Programme im Einzelschritt-Betrieb auszuführen und zu testen. Um in den Einzelschrittbetrieb zu gelangen aktiviert man im Menü Trace – Trace Options die Option Single-Step-Mode aktiviert werden. Wenn nun die Programmausführung per Menü oder Shortcut gestartet wird, befindet sich das System im Einzelschrittmodus. Alternativ kann an einer beliebigen Stelle im Programm die Anweisung

```
startcnct (TaskNummer);
```

eingefügt werden. In diesem Fall wird die nachfolgende Zeile noch ausgeführt, danach verbleibt das System im Einzelschrittbetrieb.

Danach kann das Programm zeilenweise per Menü oder mit dem Shortcut F10 ausgeführt werden. Mit dem Shortcut F8 wird das Programm im Normalmodus an der jeweiligen Stelle fortgesetzt. Hierbei ist zu beachten, dass der Programmcode von inkludierten Files wie eine einzelne Zeile behandelt wird.

1.7.6 Dialogfunktionen [Dialog Functions Menu]

Mit Hilfe dieses Menüs können verschiedene Zustände der Steuerungsbaugruppe abgefragt, Ausgänge gesetzt, Achskanäle rückgesetzt und Verfahrprofile gestartet werden.

1.7.6.1 Achsenstatus anzeigen [Open Axis Status Window]

Dieser Menüpunkt öffnet ein achsspezifisches Statusfenster des momentan selektierten Achskanals [F2]. Das Fenster kann beliebig am Bildschirm platziert, verkleinert und vergrößert werden. Es können auch mehrere Statusfenster für verschiedene Achsen gleichzeitig am Bildschirm angezeigt werden.

Aufbau des Achsenstatusfensters [ACTUAL VALUES]

Name	Bedeutung
Axis #	Nummer des selektierten Achskanals.
Name	Symbolischer Achsname {sn} [Kapitel 1.7.2.1.1].
{DP}	Desired Position (Soll-Position). Die Anzeige erfolgt unter Berücksichtigung der gewählten Einheit und Präzision [Kapitel 1.7.2.1.4 und 1.7.2.1.5].
{RP}	Real Position (Ist-Position). Wie {DP}.
{AXST}	In diesem Feld wird das bitkodierte axst-Statusregister in Hexadezimalschreibweise angezeigt (PHB / Kapitel 4.4.44 – rdaxst())
{LSM}	Momentan frei verfügbarer Spoolbereich in Bytes.

1.7.6.2 Achsenstatus-Anzeige beenden [Close Axis Status Window]

Dieser Menüpunkt schließt das Statusfenster des momentan angewählten Achskanals [F2].

1.7.6.3 Achsenstatus-Report [Display Axis Status Report]

Dieser Menüpunkt bewirkt die Anzeige verschiedener Statusinformationen von allen im System vorhandenen Achskanälen. Der Anwender erhält einen schnellen Überblick über den Zustand des kompletten Antriebssystems. Die Anzeige erfolgt im 40-Spalten-Modus, damit das Ablesen auch aus größeren Entfernungen möglich ist.

Aufbau des Achsenstatusreports [AXIS STATUS REPORT]

Name	Bedeutung
Axis-Name	Symbolischer Achsname {sn} [Kapitel 1.7.2.1.1].
Actual Position	Ist-Position {rp}. Die Anzeige erfolgt unter Berücksichtigung der gewählten Einheit und Präzision [Kapitel 1.7.2.1.4 und 1.7.2.1.5].
Flag L	Ein Hard- oder Software-Endschalter wurde erkannt.
Flag M	Der maximal erlaubte Schleppfehler wurde überschritten.
Flag C	Achse ist zur Zeit in Lageregelung.
Flag P	Das Profilende ist erreicht.

1.7.6.4 Bitinformationen des Achsenstatus-Register axst anzeigen [Display Detailed Axis Status]

Mit dieser Funktion wird der aktuelle Zustand des achsspezifischen [F2] axst-Registers angezeigt. Die Anzeige resultiert aus den im axst-Register abgelegten Bitinformationen. In der ersten Spalte (S-Spalte) wird der aktuelle Zustand des jeweiligen Bits angezeigt. Die jeweiligen Bitinformationen werden mit Hilfe ihrer Bitnummer im axst-Wort, ihrer symbolischen Namen und ihrer Funktionen näher beschrieben. Die letzte Spalte (Error/Status) zeigt an, ob es sich bei dem jeweiligen Bit um ein Error- bzw. ein Status-Flag handelt.

1.7.6.5 Anzeige der Digital-Eingänge und Statusinformationen [Show Inputs / Status]

Mit dieser Funktion wird der aktuelle Zustand der Digitaleingänge und diverser Statusinformationen des selektierten Achskanals [F2] angezeigt.

Aktuelle Eingangs- und Statusinformationen der Steuerungsbaugruppe [INPUTS / STATUS]

Name	Bedeutung
{digi}	Zustand der Digitaleingänge (PHB / Kapitel 4.4.52.1)
{digi}	Feld NDX: Sofern ein Inkrementalgeber mit Nullspur (Index) eingesetzt wird, wird dessen Zustand ebenfalls hier angezeigt (PHB / Kapitel 4.4.52.1)
{digi}	Feld EE: Sofern ein Fehler des Messwert-Erfassungssystems vorliegt, wird dies hier angezeigt (PHB / Kapitel 4.4.52.1)
{digi}	Feld NDXL: Hier wird ein Flankenübergang von NDX angezeigt (PHB / Kapitel 4.4.52.1)
{digi}	Feld STRBL: Hier wird ein Flankenübergang des Strobesignals angezeigt (PHB / Kapitel 4.4.52.1)
{epc}	Anzahl der EEPROM-Programmierzyklen (PHB / Kapitel 4.4.62 – rdepc())
{edv}	Zeigt die Gültigkeit der EEPROM-Daten an (PHB / Kapitel 4.4.70 – rdifs())
{pfe}	Sofern die Betriebsspannung unter 4.75 V abgefallen war, wird dies hier angezeigt. Nach jedem Neueinschalten des PC ist dieses Flag auf „1“ gesetzt (PHB / Kapitel 4.4.70 – rdifs())
{wdog}	Zeigt an, dass die Baugruppe infolge eines Watchdog-Fehlers zurückgesetzt wurde (PHB / Kapitel 4.4.70 – rdifs())
{iae}	Invalid Access Error. Diese Flag zeigt einen internen unerlaubten Zugriffsfehler an (PHB / Kapitel 4.4.70 – rdifs())

1.7.6.6 Anzeige von CNC-Task-Status und Common-Variablen [Show CNC-Task Status / Variables]

Zustands-Informationen der CNC-Task [CNC-TASK-STATUS / COMMON VARIABLES]

Name	Bedeutung
Error-Nr	Sofern ein Fehler durch ein SAP-Programm verursacht wird, wird in diesem Feld eine systeminterne Fehlernummer angezeigt. Das SAP-Programm wird in diesem Fall angehalten.
Error-Line	Sofern die oben beschriebene Error-Nr ungleich 0 ist, wird in diesem Feld zusätzlich die Zeilennummer des SAP-Programmes angezeigt, in welcher der Fehler aufgetreten ist.
Current Program	Sofern ein SAP-Programm auf die Steuerungsbaugruppe übertragen wurde, wird hier der entsprechende Dateiname angezeigt.
Running / Not Running	Sofern ein SAP-Programm in Bearbeitung ist, wird die Anzeige auf Running geschaltet.
Running in task #	Dies ist die CNC-Task-Nummer, in welcher das aktuelle SAP-Programm abgearbeitet wird. ([F3] = Task-Nummern-Auswahl)
Stack	Zeigt den momentan frei verfügbaren Stackbereich (Bytes) der CNC-Task an.
Current source line #	Zeigt die momentan ausgeführte Quelltextzeilennummer an.
Common Variables	Der aktuelle Zustand aller frei verfügbaren Common Integer und Common
CI0..CI99 und	Double Variablen wird hier angezeigt.
CD0 .. CD99	(PHB / Kapitel 4.4.48 – rdcd(), PHB / Kapitel 4.4.49 – rdci(), PHB / Kapitel 6.3.1)

1.7.6.7 Editieren der Digital-Ausgänge [Edit Outputs]

In diesem Menü können die Digitalausgänge gesetzt bzw. rückgesetzt werden (PHB / Kapitel 4.4.137 – wrdigo()). Das Setzen bzw. Rücksetzen erfolgt mit Hilfe von Maus-Klicks bzw. durch Drücken der Blank (Leerzeichen) -Taste.

Anmerkung: Der ausgewählte Achskanal [F2] hat für das Setzen/Rücksetzen der Ausgänge keine Bedeutung, d.h. dass alle Ausgänge der Baugruppe über die unterschiedlichen Achskanäle adressiert werden können.

1.7.6.8 System Rücksetzen [System Reset]

In diesem Menü kann das achsspezifische Rücksetzen [F2] wie auch das komplette System-Rücksetzen durchgeführt werden.

Die Wirkungsweise von *Reset selected axis* wird im PHB / Kapitel 4.4.42 – ra() beschrieben, die Funktionsweise von *Reset hole system* im PHB / Kapitel 4.4.112 – rs().

1.7.7 **Automatik Funktionen [Automatic Functions Menu]**

In diesem Menü können CNC-Programme gestartet, gestoppt und fortgesetzt werden. Bei den CNC-Programmen handelt es sich um Autocode-Files, die durch Kompilierung von SAP-Quelltext-Programmen in der CNC-Editor-Umgebung [Kapitel 1.7.5] oder mit Hilfe des Kommandozeilen-Compilers *ncc.exe* automatisch generiert wurden.

Die CNC-Programme werden beim Übersetzen der SAP-Quelltextdatei unter Zuhilfenahme eines Compilersteuerbefehls (\$TASK) oder durch Anwahl einer CNC-Task-Nummer (Funktionstaste [F3] im *mcfg.exe*-Programm) für eine bestimmte CNC-Task angelegt. Es können bis zu 4 verschiedene CNC-Programme gleichzeitig abgearbeitet werden. Hierzu stehen die CNC-Tasks 0 bis 3 zur Verfügung.

Die nachfolgend beschriebenen Funktionen sind unter anderem auch bei den Spezialfunktionen des Editors CNC-Edit zugänglich [Kapitel 1.7.5.4].

1.7.7.1 CNC-Programm laden [Download CNC-Program]

In diesem Menü kann zunächst ein CNC-File ausgewählt werden. Die Auswahl erfolgt mit Hilfe der Taste [+] oder der Eingabe-Taste. Um das ausgewählte Programm zu aktivieren, muss die Auswahl mit dem *Download-File*-Befehl abgeschlossen werden. Für die Dateiauswahl wird immer das Dateisuffix *.cnc* vorgeschlagen.

Der *Download*-Befehl überträgt das ausgewählte CNC-File an die Steuerungsbaugruppe, welches unter anderem auch die Information enthält in welche CNC-Task dieses Autocodefile übertragen werden muss. Die entsprechende Task wird zuvor angehalten. Dieser Zustand bleibt auch nach der Übertragung wirksam.

1.7.7.2 CNC-Task erneut starten [Restart current selected CNC-Task]

Diese Menü-Funktion startet die momentan angewählte CNC-Task. Diese kann mit der Funktionstaste [F3] ausgewählt werden.

Das dort geladene CNC-Programm wird vom Programmbeginn an gestartet.

1.7.7.3 CNC-Task stoppen [Stop current selected CNC-Task]

Die aktuell angewählte CNC-Task [F3] wird angehalten und damit das dort abgelegte CNC-Programm gestoppt.

1.7.7.4 CNC-Task fortsetzen [Continue current selected CNC-Task]

Ein gestopptes CNC-Programm kann mit dieser Funktion fortgesetzt werden.

1.7.7.5 Alle CNC-Tasks erneut starten [Restart all CNC-Tasks]

Diese Menü-Funktion startet alle CNC-Tasks (0 bis 3). Alle geladenen CNC-Programme werden vom Programmbeginn an gestartet.

1.7.7.6 Alle CNC-Tasks stoppen [Stop all CNC-Tasks]

Alle CNC-Tasks werden angehalten und die dort abgelegten CNC-Programme gestoppt.

1.7.7.7 Alle CNC-Programme fortsetzen [Continue all CNC-Tasks]

Alle gestoppten CNC-Programme werden mit dieser Funktion fortgesetzt.

1.7.7.8 System Rücksetzen

Dieses Menü ist identisch mit dem im Kapitel 1.7.6.8 beschriebenen Menü.